



BMW Motorrad 通信システム V3 アップデート マニュアル

内容：

1. 必要なハードウェア
2. 準備
3. ソフトウェア アップデート
4. 重要な注意事項
5. トラブルシューティング

このマニュアルは、通信システム V3 を新しいソフトウェア バージョンへアップデートする手順等を説明するものです。

このマニュアルは第 3 世代の BMW Motorrad 通信システムのみを対象としているため注意してください。

1. 必要なハードウェア

- BMW Motorrad 通信システム V3
- 市販のマイクロ USB プラグ付き USB ケーブル

2. 準備

- ダウンロード ページにある .ZIP ファイルをダウンロードし、ローカルディスクに保存します
- このフォルダーで .ZIP ファイルを解凍します

3. ソフトウェア アップデート

- 通信システムをオフにします。
- USB ケーブルを使って、BMW Motorrad 通信システム V3 の充電ケーブルとコンピューターを繋ぎます。（ヘルメットの操作表示がオレンジで 1 回点滅）
- アップデートを保存したフォルダーを開き、その中にあるファイル KomV3_FW_Update_*.exe をダブルクリックします。（*.exe ファイルの実行時、操作ユニットのLEDが赤とオレンジに交互に点灯し、その後恒常的に赤いLEDが点灯します。）
- アプリケーション ウィンドウが開きます。どのソフトウェア バージョンにアップデートするか、情報が表示されます。

会社
Bayerische
Motoren Werke
Aktiengesellschaft

住所
BMW AG
80788 München

番地
Hufelandstraße 20

TEL
BMW 本部
+49 89 382-0

FAX
+49 89 382-70-25858

インターネット
www.bmw-motorrad.com

銀行口座
Deutsche Bank
IBAN DE05 7007 0010
0152 6946 00
BIC DEUTDE33HAN

監査役会会長

ノルベルト・ライトホー
ファー

取締役会会長
ハラルド・クルーガー、

取締役
ミラグロス・カイニャ・
カレローロ＝
アンドレ
マルクス・デュースマン
クラウス・フレイリッヒ
ピーター・ノーター
ニコラス・ペーター
ペーター・シュヴァルツ
エンバウアー
オリバー・ツィプセ

所在地および直轄裁判所
ミュンヘン HRB 42243




図1：ソフトウェアアップデートのアプリケーションウィンドウ

- 右下のエリアで言語を変更できます。
- 現在選択できる言語：ドイツ語、英語、フランス語、イタリア語、スペイン語。
- ボタン「アップデート！」をクリックすると、ソフトウェアアップデートが始まります。
- アップデートは約 1 分かかります。
- アップデート中は通信システムとの接続を外さないこと。
- **プロセス中は通信システムをオンにしないこと。**
- アップデートが完了すると、アップデートプログラムがポップアップでそれを通知します。




図2：アップデート情報のポップアップ

- 「OK」をクリックします
- プログラムを閉じます。
- ヘルメットとコンピューターを接続していた USB ケーブルを外します
- これで BMW Motorrad 通信システム V3 のソフトウェアが最新の状態になりました。



4. 重要な注意事項

- アップデート中は通信システムをオンにしないこと。
- アップデート中は USB ケーブルを抜かないこと。
- アップデート中はアップデート プログラムを終了しないこと。
- アップデート中はコンピューターをオフにしないこと。

5. トラブルシューティング

- **エラーメッセージ 1 :**
「デバイスがアプリケーション モードになっています。システムをオフにし、もう一度最初からやり直してください。」
考えられる故障原因 :
通信システムがオフになっていない。
解決方法 :
通信システムをオフにして、アップデート プロセスを最初からやり直してください。プロセス中は通信システムをオンにしないこと。
- **エラーメッセージ 2 :**
「ファームウェアがこのデバイスに対応していません。ファームウェア アップデートが開始できません！」
考えられる故障原因 :
接続されているデバイスが BMW Motorrad 通信システムの第 3 世代でない。
解決方法 :
このソフトウェア アップデートは第 3 世代の通信システムにのみ可能です。それ以前の世代ではアップデートできません。

ソフトウェア アップデートで問題が発生する場合は BMW Motorrad ディーラーまでお問い合わせください。